

hamowana przyczepa skrzyniowa, 2 osie, DMC 2500 kg

15 040

PLN NETTO

18 499

PLN



Marka	Brenderup	Nowy	Tak
Rok produkcji	2023	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Kraj pochodzenia	Polska
Bezwypadkowy	Tak	Dopuszczalna masa całkowita	2500
Dopuszczalna ładowność	1970	Liczba osi	2

Przedstawiam nową przyczepę skrzyniową/lawetę marki Brenderup, model 5375ATB.

- Podjazdy i regulowane podpory widoczne na zdjęciach nie są wliczone w cenę przyczepy - dopłata do uzgodnienia telefonicznie.

Wzmocniona konstrukcja, ocynkowana ogniowo.

2 osie hamowane Knott x 1350 kg.

Burty aluminiowe 34 cm wysokości.

Uchwyty mocowania ładunku 8 szt.

Dane techniczne:

Długość wewnętrzna (cm) 375

Szerokość wewnętrzna (cm) 180

Wysokość wewnętrzna (cm) 34

Długość całkowita (cm) 501

Szerokość całkowita (cm) 186

Wysokość do załadunku (cm) 71

DMC (kg) 2500

Masa własna (kg) 530

Ładowność (kg) 1970

Hamulec: Tak

Ilość osi: 2

Rozmiar kół (cale) 13 (165R13C)

Dodatkowe informacje:

- Przyczepa posiada 3 letnią gwarancję producenta.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Możliwa dostawa do klienta, do uzgodnienia telefonicznie.

- Dla osób i firm zainteresowanych istnieje możliwość leasingu.

- Możliwość zmiany DMC w przedziale od 2000 - 2500 kg.

- Do każdej przyczepy wydajemy komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji

(faktura VAT, świadectwo homologacji / CoC, oświadczenie autoryzowanego dealera).

- Istnieje możliwość wysyłki kompletu dokumentów do rejestracji kurierem, wymagana wpłata zadatku.

Na naszych innych ogłoszeniach można zobaczyć przyczepy marek:

- Brenderup

- Carro

- Debon (Cheval Liberte)

- Faro

- Fracht

- Humbaur

- Lorries

- Neptun

- Rydwan

- Stema

- Tano

- Wiola

- Zasław

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.przyczepydelfin.pl

Dodatkowe pytania tel. 605 099 958

Wszystkie dane zawarte w ogłoszeniu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Prezentowane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, a firma nie odpowiada za mogące pojawić się błędy lub brak aktualności ogłoszenia.